



Aktuelles aus dem Kirchenvorstand

- **Einrüstung des Kirchturms St. Marien**

In den letzten Wochen sind immer wieder Betonteile vom Kirchturm St. Marien herab gefallen. Nachdem nun erhebliche Baumängel festgestellt wurden, ist die Einrüstung des gesamten Turmes notwendig geworden. Diese Maßnahme dient sowohl der Verkehrssicherheit als auch der Vorbereitung bautechnischer Untersuchungen und der Sanierungsarbeiten. Aktuell gehen wir davon aus, dass die Einrüstung nicht nur kurzfristig notwendig ist, sondern bis ins neue Jahr hinein dort verbleibt. Der Kirchenvorstand hat der Maßnahme in seiner Sitzung am 14.11.2018 zugestimmt.